

NOTE MARGIN FAILURE OF BEVEL BELOW






Foto 1



Preparazione a bisello  
Bevel Preparation

Figura 2



Preparazione a Chamfer  
Chamfer Preparation

Figura 3